

Forerunner Accu Service

Bedankt voor uw belangstelling voor mijn Garmin Forerunner accu service. Naast hardlopen heb ik een jarenlange ervaring in de elektronica. Ik lever deze service vooral als dienst aan collega hardlopers en als mijn persoonlijke strijd tegen de wegwerpmaatschappij. Zoals u aan de foto met accu's kunt zien gingen velen u voor!



Eventuele problemen met uw Forerunner 205/305 worden niet altijd veroorzaakt door een defekte accu. Kijk even op www.fixgps.nl voor de verschillende reset codes, hiermee kunnen vaak bepaalde storingen worden opgelost. Ook is het van belang om de laatste firmware te gebruiken (zie Garmin website).

Accu's voor de Forerunner 205/305 heb ik normaal gesproken op voorraad. Ik vervang de accu door een accu van dezelfde capaciteit (750mAh – ongeveer goed voor 10-12 uur gebruik met GPS). De kosten hiervoor zijn €30,- *. De accu's die ik gebruik zijn van een betrouwbaar A-merk met gegarandeerde capaciteit en kwaliteit. Er is heel veel "rommel" op de markt en veel goedkope accu's leveren niet het gewenste resultaat.

Aan de achterkant van de 205/305 zitten een paar gaatjes voor de speaker/pieper en daardoor komt er op den duur vocht in het horloge. Bij het vervangen van de accu moet ik meestal een geoxideerde speaker verwijderen. De kans is groot dat, na het vervangen van de accu, de speaker/pieper het niet meer doet. Indien gewenst kan ik een nieuwe speaker monteren voor €5,- extra (graag even aangeven bij verzending).

Het komt regelmatig voor dat een deel van de Forerunner is geoxideerd (zie foto) op de interne contacten. Herstellen van deze schade kost €10,- extra. Als de schade te groot is dan heeft het vervangen van de accu geen zin meer. Mijn advies is om altijd de Forerunner op te sturen; ik kan snel beslissen of reparatie zinvol is. Indien reparatie niet meer mogelijk is kan ik de Garmin retour zenden tegen een vergoeding van €10,- voor de gemaakte porto-kosten en het onderzoek. Ik reken verder geen onderzoekskosten als ik de Garmin niet retour hoeft te zenden; vaak zijn er nog wel wat bruikbare onderdelen die ik kan gebruiken om een Garmin van een collega sporter weer een tweede leven te geven.



Met een speciale elastische kit maak ik de Garmin weer waterdicht, zodat deze later nogmaals kan worden geopend. Het duurt ongeveer een week voordat de kit droog is. Afhankelijk van de drukte kunt u uw Garmin binnen 3 tot 7 dagen retour verwachten. Helaas kan ik niet altijd uitsluiten dat na reparatie eventuele oxidatieproblemen doorzetten en niet meer zijn te stoppen. Indien er binnen 3 maanden alsnog problemen optreden (die niet te herstellen zijn) dan stort ik uw geld terug. In het kort de kosten op een rij:

Onderdeel of probleem	Kosten
Software problemen herstellen	€ 10,00
Accu vervangen	€ 25,00
Speaker vervangen	€ 5,00
Oxidatieschade herstellen	€ 10,00
Onderzoekskosten (indien Garmin retour)	€ 10,00

Verzending

U kunt het horloge opsturen naar:

J.M. Rijnders
Lage Morsweg 61
2332XB Leiden

Graag even aangeven wat wel/niet vervangen mag worden, naam, adres en een e-mail adres. Het horloge past door de brievenbus, dus gewoon in een bubbelpastic enveloppe op de post (3x1 porto). Het verzenden van uw Forerunner (inclusief de retourzending) is op eigen risico en, alhoewel de kans klein is, kan ik niet instaan voor het eventuele verlies. Een aangetekend postpakket (€8,05 porto) heeft een verzekerde waarde van €500,- (Let op! Een aangetekende brief heeft een verzekerde waarde van €50,-). Als ik het horloge kan repareren dan stuur ik een e-mail voor de financiële afhandeling.

Met vriendelijke groet,

Marcel Rijnders

e-mail: info@fixgps.nl
tel: 0655788023
www.fixgps.nl

* exclusief verzendkosten